

OPTIBOX A E-18D/X

Модуль автоматики без силовой части для подключения вентилятора

Клемма №1 в клеммной колодке XT2.1 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

X- модуль автоматики без силовой части для подключения двигателя