

Клемма XT2:1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.