


ОРТВОХ А W/6А

Модуль автоматизации для питания однофазных вентиляторов



Клемма №1 в клеммной колодке ХТ1.1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

6А-питание однофазных вентиляторов до 6 А