



ОРТВОХ А W/X

Модуль автоматике без силовой части для подключения вентилятора

Клемма №1 в клеммной колодке XT1.1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

X- модуль автоматике без силовой части для подключения двигателя

