



ОРТВОХ А W/X-X

Модуль автоматике с уставкой тока защиты двигателя

Клемма №1 в клеммной колодке ХТ1.1 -

Выход 220В (фаза L1) для питания

3х-позиционных приводов.

X-X-диапазон уставки по току защиты двигателя (min-max)

