



ОРТВОХ-М E-18S/x-x

Схема подключений

x-x - мощность подключаемого преобразователя частоты

Клемма XT1:1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

