





ОРТВОХ М W/X-X

Модуль автоматизации с уставкой тока защиты двигателя

Клемма ХТ1.2:17 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

Х-х-диапазон уставки по току защиты двигателя (min-max)



Охлаждение:
 19, 20-Соленонд/1 ступень охл.
 21, 22-Компрессор/2 ступень охл.

