



ОРТІВОХ-М Е-12S/Х

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНІЙ

Сеть 400В, 50Гц, 3Р+N+РЕ

Привод
защитки

Электродвигатель до 18А, 3х400В, 12кВт

XT2
A
B
C
N
PE

XT1.1
L1
L2
L3

N
PE

5 3 10
KM1

PE

2 ступень

ККБ

Авария

Контакт ПС

Вкл. ПЧ 1

Вкл. ПЧ 2

Тк вентилятора

Контроль
фильтра

Датчик двери
холодильной
камеры

Датчик
канала

Датчик
помещения

У2 Скорость
0-10В
GND

ПО ЗАДВІКЕ

Пульт ДУ
опціонально

Клемма №1 в клеммной колодке
ХТ1.1 - выход 230В (фаза L1) для
питания 3х-позиционных приводов.