

ОРТВОХ М-Е-ХД/Х

Модуль автоматики без силовой части для
подключения калорифера и вентилятора

Клемма №15 в клеммной колодке ХТ1.2 - выход
230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных
приводов.

